

RECARO TIAN (CORE / ELITE) SILLA DE COCHE


RETIRADA Y REEMPLAZO DE PRODUCTO



RECARO anuncia la retirada preventiva del sistema de retención infantil RECARO TIAN (CORE y ELITE), vendido a partir de agosto de 2020. El retiro se debe a una posible interferencia entre el sistema de arnés y los componentes internos del sistema de retención infantil, con posibles dificultades en el ajuste del arnés y, en algunos casos, la potencial pérdida de integridad del sistema de arnés durante las operaciones de ajuste. El producto y las unidades involucradas se pueden identificar fácilmente a través del número de aprobación de tipo (A) y el número de serie (B) en la etiqueta de homologación naranja, que se encuentra debajo del asiento. Están involucradas las unidades pertenecientes a los siguientes intervalos de números de serie:

MODELO (item reference)	HOMOLOGACION NUMERO (A)	NUMERO DE SERIE (B)
RECARO TIAN CORE (item 88042)	04301383	Desde: 00000001 Hasta:00001722
RECARO TIAN ELITE (item 88043)		From: E00000001 Hasta:E00004953

Las unidades identificadas con una etiqueta adicional, colocada cerca de la etiqueta naranja, que muestra la fecha de producción posterior al 27/10/2020 (día / mes / año) no están involucradas (ver ejemplo en la siguiente imagen):

EJEMPLO: UNDADES INVOLUCRADAS	EJEMPLO: UNIDADES <u>NO</u> INVOLUCRADAS
 <p>universal 9 - 18 Kg Y 15 - 36 Kg semiuniversal 15 - 36 Kg (E1) 04301383 ECE 44/04 Nr. 00000995</p> <p>00000995 141611</p> <p>Unidad <u>involucrada</u></p>	 <p>universal 9 - 18 Kg Y 15 - 36 Kg semiuniversal 15 - 36 Kg (E1) 04301383 ECE 44/04 Nr. 00001497</p> <p>27/10/2020</p> <p>8 050038 141611 00088042170050</p> <p>Unidad <u>NO involucrada</u></p>

RECARO, siempre comprometido con garantizar la seguridad y los más altos estándares de calidad, solicita amablemente a los usuarios del producto que dejen de usarlo con efecto inmediato y se pongan en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de RECARO por teléfono (+39 0 245467-740) o vía web nuestra web: www.recaro-kids.es para recibir asistencia y una unidad de reemplazo sin cargo.